



Hyundai Auto Canada Corp.
75 Frontenac Drive, Markham, ON, Canada L3R 6H2

RECALL NOTICE

Dear Hyundai Elantra Sedan, Elantra Coupe or Elantra GT Owner:

This notice is sent to you in accordance with the requirements of the Canada Environmental Protection Act.

Hyundai is conducting a service campaign to update the Engine Control Module (ECM) software on certain Model Year 2011 through 2013 Elantra Sedan, and on certain Model Year 2013 Elantra Coupe and Elantra GT vehicles equipped with 1.8l engines. Our records indicate that your vehicle falls within the range of vehicles affected by this campaign.

We request that any vehicle lessor receiving this recall notice forward a copy of this notice to the lessee.

What is the purpose of this service campaign?

- During vehicle operation, vehicles may exhibit an issue with the control of levels of Oxides of Nitrogen (NOx) in their exhaust, exceeding allowable limits.

What should you do?

- **We ask you to call your Hyundai dealer to schedule an appointment so the dealer may perform this service campaign on your vehicle.** Please refer to **Service Campaign 60C113 / 70C098 (R0127)** when making this appointment. This procedure will be performed at no charge to you.

For a list of Hyundai dealers, please visit www.hyundaicanada.com.

What will Hyundai do?

- Your Hyundai dealer will reprogram your vehicle's Engine Control Module. This procedure will be performed at NO COST to you.

Please Note: You may have previously received a recall notice concerning this issue. Please note that *this recall replaces the previous recall*. If you had this previous recall performed, you must return to your Hyundai dealer for this new recall. We request that you schedule an appointment at your Hyundai dealer at your earliest convenience.

The actual time required to perform the procedure should be less than 2 hours, however your vehicle may be needed longer depending on the dealer's schedule; therefore, we recommend scheduling a service appointment to minimize inconvenience.

What if you have other questions?

- If you have previously paid for repairs related to this service campaign, please visit your Hyundai dealer, and bring along the receipts for these earlier repairs.

If you have any difficulty having this repair performed, we recommend that you call the Hyundai Auto Canada Corp. Customer Relations Department at the following toll-free telephone number: 1-888-216-2626 (French or English).

We urge your prompt attention to this matter.

Hyundai Auto Canada Corp.



Hyundai Auto Canada Corp.
75 Frontenac Drive, Markham, ON, Canada L3R 6H2

AVIS DE RAPPEL

Cher, chère propriétaire d'une berline Elantra, Elantra Coupe ou Elantra GT de Hyundai,

Cet avis vous est expédié conformément aux exigences relatives à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Hyundai effectue une campagne de service afin de mettre à jour le logiciel du module de contrôle du moteur de certaines berlines Elantra des années-modèles 2011 à 2013 et de certains véhicules Elantra Coupe et Elantra GT de l'année-modèle 2013 dotés du moteur de 1,8 L. Nos dossiers indiquent que votre véhicule est touché par cette campagne de service.

Nous demandons à ce que tous les locataires qui ont reçu cet avis en fassent parvenir une copie à leurs locataires.

Quelle est la raison d'être de cette campagne de service?

- Lors du fonctionnement du moteur, certains véhicules pourraient présenter un problème de contrôle des niveaux d'oxyde d'azote (NOx) à l'échappement, surpassant les limites permises.

Que devriez-vous faire?

- **Nous vous invitons à communiquer avec votre concessionnaire Hyundai pour fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer cette campagne de service sur votre véhicule. Lors de la prise de rendez-vous, mentionnez qu'il s'agit de la campagne de service 60C113 / 70C098 (R0127).** Cette procédure sera effectuée sans aucuns frais de votre part.

Pour une liste des concessionnaires Hyundai, visitez notre site web à l'adresse www.hyundaicanada.com.

Que fera Hyundai?

- Votre concessionnaire Hyundai effectuera une reprogrammation du module de contrôle du moteur de votre véhicule. Cette procédure sera effectuée SANS AUCUNS FRAIS de votre part.

Veillez noter : Vous pourriez avoir reçu par le passé une notice de rappel concernant ce problème. Veuillez noter que le présent rappel remplace le rappel envoyé précédemment. Si le rappel précédent a été effectué sur votre véhicule, vous devrez tout de même retourner chez votre concessionnaire Hyundai afin qu'il effectue ce nouveau rappel. Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre concessionnaire Hyundai dès que possible à cet égard.

La durée de cette procédure devrait être de moins de 2 heures, toutefois, vous pourriez devoir laisser votre véhicule durant un plus long délai selon l'achalandage à l'atelier. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec le Service de la concession afin de réduire les inconvénients.

Que faire si vous avez des questions?

- Si vous avez déjà payé par le passé pour des réparations associées à cette campagne de service, passez chez votre concessionnaire Hyundai en ayant en main les reçus de ces réparations antérieures.

Si vous avez de la difficulté à faire effectuer cette réparation, veuillez communiquer avec le service des relations avec la clientèle de Hyundai Auto Canada Corp. au numéro de téléphone sans frais 1-888-216-2626 (service en français et en anglais).

Nous vous invitons à porter une attention particulière à cette importante situation dès que possible.

Hyundai Auto Canada Corp.